УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ городского округа
Тольятти «АЭР»
_____ Н.Ф. Шайхутдинов
«___» _____ 2020г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ _____ от «___»_____20___г.

Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Агентство экономического развития»

(полное юридическое наименование объекта)

445028 , Самарская область, г. Тольятти, , бульвар Королева 13

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта, г. Тольятти

2. Ведомственная принадлежность: Департамент экономического развития администрации городского округа Тольятти

3. Вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 190 человек/день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, 3 этажа

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: 1 вход

8. Год постройки: 1974г

9. Год последней реконструкции: 2019 год

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	есть, нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	есть, нет
		с подъемником	есть, нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, нет
Открытые лестницы	есть, нет	Пандусы с уклоном более 8%	есть, нет
Поручни на лестницах	есть, нет	Поручни на пандусах	есть, нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина прохода, калитки	нет		К, О		
	Информация об объекте	есть		К, О, С, Г		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	нет		К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	2,0 м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м		К		
	Тактильная полоса перед съездом	нет		С		
	Тактильная полоса перед лестницей	нет		С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	нет		С		
	Ширина тактильной полосы	нет		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м		К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	0,05 м		К, С, О		
	Места отдыха**	наличие		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	15 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	нет		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	нет		К		
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	7,20 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	5 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0.,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,30 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	нет		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	нет		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	3,20 м		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	0,85м				
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	6.30 х 3.60 м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	11,20 х 8,20 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	есть		К, О, С		
	Навес	есть		К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	есть		К, О, С		
	Информация об объекте	есть		Г		
	Система вызова помощи	есть		К		
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользкое покрытие	есть	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	0,6 м		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	нет		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	нет		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	нет		О, С		
	Поручни с двух сторон:	есть		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	есть		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	0,3 м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	есть		О, С		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	1,4 м		К		
	Угол уклона	7 °		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	0,8 м		К		
	Поручни с двух сторон:	есть		К, О		
	расстояние между поручнями	1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	есть		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	4,40 х 1,6 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	1,6х1,6 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	4,40 х 1,6 м		К		
	в нижнем окончании пандуса	1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	нет		К, О		
	Нескользкое покрытие	нет		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	нет		К		
	Звуковой маяк у входа**	есть		С		
	Световой маяк у входа**	нет		Г		
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина х ширина)	3,0х3,0		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	Р		К, О		
	Ширина дверного проема	1,4м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога наружного, внутреннего	0,014 м		К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	есть		С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	нет		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	нет		О, С		
	Поручни с двух сторон:	нет		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	есть		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	0,3 м		О, С		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	8,4 м		К		
	Разворотные площадки	1,5 х 1,5 м		К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	1,0 м		К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	есть		К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	есть		К, Г		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	есть		С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	есть		Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	есть		Г		
	Тактильная схема	нет		С		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	есть		К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	нет		О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	нет		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	0,1 м		С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	нет		С		
	Опорные устройства	нет		О, С		
	Контрастная маркировка дверных проемов**	нет		С		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	нет		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	нет		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	есть		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	есть		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	есть		О		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	нет		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	нет		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	нет		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	нет		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	нет		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	есть		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	0,3 м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	нет		С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	нет		С		
	Лестница № ____(вкладка при наличии других					

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	лестниц)					
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,9 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	1,5 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинете №____					
	Ширина проема двери	0,9 м		К		
	Высота порога	отсутствие		К, О		
	Информация тактильная	нет		С		
	Информация визуальная контрастная:	нет		К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	нет		К		
	высота прописных букв**	нет		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,9 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	есть		Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	есть		К, О, С		
	Знак доступности помещения	есть		К		
	Тактильная маркировка санузла	нет		С		
	Ширина дверного проема	0,9 м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:	нет				
	количество кабин	нет		К, О		
	ширина дверного проема	нет		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	нет		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	нет		К, О, С		
	Унитаз:	есть				
	опорные поручни	нет		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	нет		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	0,75 × 1,2 м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	нет		О		
	Раковина:	есть				
	высота раковины	0,8 м		К, О		
	опорный поручень	нет		О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	есть		К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	нет		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	1,30 х 0,85 м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	нет		О		
	Зеркало поворотное	нет		К, О		
	Писсуар на высоте от пола	нет		К		
	Душевые:	нет				
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	нет		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	нет		К, О		

№ поме-щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	опорный поручень	нет		К, О		
	Система тревожной сигнализации	нет		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	есть		К, О, Г, С		
	Надписи:	нет		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	нет		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	нет		С		
	высота размещения	нет		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на кнопках управления лифта	нет		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	нет		Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	нет		С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	нет		К		
	Речевые информаторы и маяки	нет		С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	нет		С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г		

7. Выводы

Объект является Доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, организовать автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней на

лестницах вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить фотоэлюминисцентные системы с обозначением направления движения а также провести комплекс мероприятий по размещению информации на всей территории и в здании.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

Председатель комиссии: Директор МАУ «АЭР»	Н.Ф.Шайхутдинов
Секретарь комиссии: Специалист по охране труда	Т.А. Новосельцева
Члены комиссии: Заведующий хозяйством	М.В. Жестковский
Ведущий специалист	О.В. Репнина

---

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.